



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА ОПЕРАТОРА BRABIX Spring



-ручная сборка



-сборка с применением инструмента

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



- спинка



- сиденье с опорой-пластрой



- комплект подлокотников



- газ-лифт



- чехол газ-лифта (для исполнения пластик)



- пятилучие



- ролики - 5 шт.









- комплект винтов:  
- винт М6х20 - 2 шт.;  
- винт М6х30 - 8 шт.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:



Рычаг регулировки  
высоты сиденья

-  1. Установить ролики в отверстия пятилучия.
-  2. Установить газ-лифт в центральное отверстие пятилучия.
-  3. Надеть чехол газ-лифта на газ-лифт (для исполнения пластик).
-  4. Прикрепить подлокотники к сиденью, положив его на ровную поверхность нижней стороной вверх, используя винты М6Х20 (2 шт.) в ближайших к пластре отверстиях и М6х30 (4 шт.) в дальних от пластиры отверстиях.
-  5. Прикрепить спинку к сиденью, используя винты М6х30 (4 шт.).
-  6. Установить верхнюю часть кресла (сиденье со спинкой и подлокотниками) на газ-лифт, приложив некоторое усилие, чтобы газ-лифт вошел в отверстие пластиры.